


台風21号による被害状況

平成30年9月5日撮影



本殿 銅板めくれ



日吉稲荷本殿屋根一部破損 燈籠



絵馬堂 屋根瓦破損



手水舎 屋根瓦破損



参道階段手摺破損



拝殿 結界破損



日吉稲荷幟棒破損



境内樹木 枝・幹破損多数